



升級各類顯微鏡進行電腦量測

1. 尺寸觀察: 在畫面上按下量測起點不放, 當您移動滑鼠時可隨時看到由起點目前滑鼠位置的直線距離
2. 點: 量測單點位置, 可用於往後(距離構成時進行 點/線 點/圓....距離)
3. 量測線段: 在量測視窗上分別按下 線段 起點與終點後即可得知該線段長度
4. 量測圓形: 在您所要量測的圓形邊緣上分別點選三點, 即可求知此圓直
5. 角度: 進行角度量測 6. 距離: 可在圖形上點取兩個物件進行距離計算
7. 矩形: 直接量測物件 長/寬 8. 輸入文字: 在量測視窗上輸入您想要的文字
9. 十字線: 內建雙十字線系統, 可進行 GO/NO-GO 比對用
10. 報表輸出\影像列印 11. 報表可直接輸出至 WORD, EXCEL, JPG 格式

除 640X480 外, 更支援高階 1024X768 影像擷取系統

搭配 KW-8013 CCD數位攝影機

